

**Перечень мероприятий («дорожная карта»),
по повышению показателей доступности для инвалидов объектов
услуг, предоставляемых образовательными учреждениями,
подведомственными Министерству науки и высшего образования
Российской Федерации с учетом мер предупреждения причинения вреда
и соответствия критериям доступности, безопасности, информативности
и комфортности при реализации мероприятий на основе принципа
«разумного приспособления»**



А.Ю. Просеков

« декабрь » 2019г.

Наименование объекта: Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский государственный университет» (КемГУ)

Адрес: корпус № 7 650070, г. Кемерово, Бульвар Строителей, 47

№ п/п	Наименования мероприятия	НПА, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия	Сроки проведения мероприятий (№ квартала год)	Ответственный исполнитель	Планируемые результаты влияния мероприятия на повышения значений доступности
1. Основные организационные меры					
1.1	Определить ежегодные объемы финансовых средств на обеспечение безбарьерной среды.	Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» Ст. 33	ежегодно	Проректор по стратегическому развитию, Начальник ФЭУ	Получение актуализированной информации о необходимых финансовых объемах на создание условий доступности
1.2	Ежегодно актуализировать план мероприятий «дорожную карту» на планируемый календарный год, в целях обеспечения соответствия критериям доступности, безопасности, комфортности и информативности, и мерам предупреждения причинения вреда с учетом уже реализованных мероприятий и изменений в обязательных требованиях.		ежегодно	Проректор по стратегическому развитию, Начальник ФЭУ	Формирование эффективных мероприятий, актуализация «дорожной карты», создание условий доступности объектов и услуг
1.3	Сформировать рабочую группу в составе представителей учреждения, представителей соответствующих служб,				

	обеспечивающих соответствующий режим на объекте, экспертов из числа полномочных представителей ВОС. Изменения в утвержденные настоящим планом мероприятия, направленные на приспособление для инвалидов прилегающей территории, которая затрагивает сферу ответственности иных служб и ведомств, согласовывать с экспертной комиссией, принимавшей участие в комплексной оценке территории.				
1.4	Актуализация локальных нормативных актов, направленных на формирование и обеспечение доступности объекта и услуг, включающих в себя актуализацию приказов и оформление различного рода инструкций, с учетом настоящего плана мероприятий. В том числе установить требования к персоналу подрядных организаций, осуществляющих работы, оказывающих услуги направленные на обеспечения доступности, пройти соответствующую подготовку и предъявить документы, подтверждающие компетенцию работников по оказанию ситуационной и иной помощи инвалидам (предъявить аттестат компетентности РОСС RU.И1871.04ИДН1)	Приказ Минобрнауки России № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи (с изменениями на 18 августа 2016 года)»	III кв. 2020г.	Проректор по стратегическому развитию	Повышение уровня доступности учебного комплекса
1.5	Принять соответствующий локальный нормативный акт (приказ) по организации инструктирования работников контрольно-пропускных пунктов участвующих в обслуживании посетителей, по вопросу осуществления коммуникаций с посетителями-инвалидами с регулярной оценкой компетенции сотрудников в вопросах обслуживания инвалидов.		III кв. 2020г.	Начальник отдела комплексной безопасности	Повышение уровня доступности учебного комплекса
1.6	Определить приказом необходимость и направить на подготовку в области формирования и обеспечения безбарьерной среды ответственных лиц, а также иных сотрудников, определенных планом мероприятий на текущий год, итогом которого лицам, успешно сдавшим контрольное тестирование будут выданы документы о повышении квалификации и аттестат компетентности РОСС RU.И1871.04ИДН1	Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	IV кв. 2020г.	Проректор по стратегическому развитию	Повышение уровня доступности учебного комплекса
1.7	Актуализировать (или разработать) специальные технические условия (СТУ), направленные на обеспечение пожарной безопасности с обязательным учетом инвалидов	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной	III кв. 2020г.	Начальник отдела комплексной безопасности.	Оценка текущего состояния доступности

	различных нозологий.	безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ			
1.8	Актуализировать приказ об утверждении состава комиссии по проведению обследования и паспортизации объектов и услуг. Оформить паспорт доступности объекта по итогам утверждения настоящего плана мероприятий. Регулярно актуализировать паспорт доступности с обязательным подтверждением соответствия паспорта доступности полномочными представителями общественных организаций инвалидов, обладающих необходимыми компетенциями в области предупреждения причинения вреда.	Приказ Минобрнауки № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи (с изменениями на 18 августа 2016 года)»	III кв. 2020г.	Проректор по стратегическому развитию	Оценка текущего состояния доступности
1.9	В качестве мониторинга доступности объектов и услуг, осуществлять регулярный инспекционный контроль условий выданного сертификата соответствия в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения. Получение результатов инспекционного контроля условиям выданного сертификата соответствия в порядке определённой системой показателей доступности, безопасности, информативности и комфортности объектов и услуг, а также мероприятий для инвалидов различных нозологий		ежегодно	Проректор по стратегическому развитию	Получение объективной информации о доступности объектов и услуг Развитие единой системы критериев для оценки состояния доступности объектов и услуг
1.10	Принять локальные акты учреждения по организации допуска на объект, в котором предоставляются услуги, или к месту предоставления услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в установленном порядке		IV кв. 2021г	Начальник отдела комплексной безопасности	Повышение уровня доступности учебного комплекса
1.11	Определить отдельным приказом перечень сотрудников, компетенция которых в вопросах предоставления услуг инвалидам и оказания ситуационной помощи необходима в процессе исполнения служебных и должностных обязанностей. Предусмотреть специальные инструкции для персонала, по оказанию помощи, в целях чего провести обучение персонала по программе «Обеспечение безбарьерной среды для руководителей и специалистов организаций,		II кв. 2020г.	Проректор по стратегическому развитию, Начальник Управления по работе с персоналом	Повышение уровня доступности учебного комплекса

	оказывающих услуги в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов», с получением удостоверения о повышении квалификации и аттестата компетентности РОСС RU.И1871.04ИДН1. Организовать регулярное (в зависимости от особенностей функциональных обязанностей) подтверждение компетентности с продлением персональных аттестатов компетентности и отметкой в журнале инструктажа.				
1.12	<p>Привести в соответствие официальный сайт учреждения с учетом требований приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277 «Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети «Интернет» и ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению».</p> <p>При этом, при актуализации версии сайта следует активно привлекать к работе экспертов РОСС RU.И1871.04ИДН1, в том числе по причине того, что на 2018-2019 годы намечена актуализация ГОСТ Р 52872-2012 Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению.</p> <p>На сайте учреждения обеспечить информирование потенциальных посетителей, о вопросах содействия инвалиду при входе в здание и выходе из него.</p> <p>Осуществлять проведение регулярной оценки соответствия ресурса.</p>	Приказ Минобрнауки России № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи (с изменениями на 18 августа 2016 года)»	IV кв. 2021г.	Проректор по стратегическому развитию, отв. за официальный сайт КемГУ	Повышение уровня доступности учебного комплекса
1.13	Принять соответствующий локальный нормативный акт (приказ) направленный на обеспечение предоставления инвалидам по слуху услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика с привлечением специалистов планируемой службы содействия.		III кв. 2021г.	Проректор по учебной работе, проректор по молодежной политике и общественным коммуникациям	Повышение уровня доступности учебного комплекса
1.14	Актуализировать соответствующие приказы, направленные на регулирование деятельности в области	Федеральный закон "Технический регламент о	II кв. 2021г.	Проректор по стратегическому развитию,	Обеспечение мер предупреждения

	формирования и обеспечения безбарьерной среды, в том числе обеспечения противопожарной безопасности объекта.	безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ		Начальник отдела комплексной безопасности Начальник юридического отдела	причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
1.15	Организовать сезонную уборку входной площадки, лестницы и пандуса, что требуется прописать в организационных документах.		в соответствии с погодными условиями	Зам. проректора по РИК	
2. Территория					
2.1	Нанести разметку мест для инвалидов на горизонтальной и вертикальной поверхности, установка знаков для каждого машино-места, организовать парковочные места расширенного размера 6,0*3,6 м. п. 5.2.4 СП 59.13330.2016	ГОСТ 51256-2018 СП 59.13330.2016 п. 5.2.4	III кв. 2020г	Начальник отдела комплексной безопасности	Повышение качества услуг
2.2	Обустроить съезд без выступа на проезжую часть с уклоном не превышающим 1:12	СП 59.13330.2016 п. 5.1.8	III кв. 2020г	Зам. проректора по РИК	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
2.3	Направить письмо в соответствующую организацию для обустройства звуковых и тактильных сигналов на переходе.	ГОСТ 52875-2018 п. 5.1.10 СП 140.13330.2012 п. 6.1.11	II кв. 2020г	Зам. проректора по РИК	Повышение уровня доступности учебного комплекса
2.4	Обеспечить асфальтовое покрытие стоянки	СП 59.13330.2016 п. 5.1.11	III кв. 2023г	Зам. проректора по РИК	
2.5	На входе/выходе выделить контрастным цветом калитку и установить на ней П-образные широкие ручки для открывания	СП 59.13330.2016	III кв. 2021г	Зам. проректора по РИК	
2.6	Реконструировать лестницы перед входом на территорию, лестницы на перепадах рельефа должны иметь ширину проступи от 0.35 до 0.4 м, высота ступеней от 0,12 до 0,15 м. Поперечный уклон ступеней должны быть не более 2%. Материал должен быть ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6-0,75 кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур – не менее 0,4 кН.	СП 59.13330.2016 п. 5.1.12	IV кв. 2023г	Зам. проректора по РИК	

	Нанести предупреждающие контрастные указатели.				
2.7	Объекты архитектурной среды (вазоны, велосипедная дорожка) выделить контрастной окраской.	СП 59.13330.2016	II кв. 2021г	Зам. проректора по РИК	Повышение уровня доступности учебного комплекса
2.8	Организовать зону отдыха, доступное МГН, оборудованное: навесом; скамьями с опорой для спины и подлокотников; указателями; светильниками с минимальным уровнем освещенности в 20 лк; креслом-коляске. Зона отдыха должны быть выделена с использованием тактильных поверхностей, изменением фактуры наземного покрытия и применения контрастных цветов. Скамьи должны быть разной высоты от 0,38 до 0,358 м. Минимальное свободное пространство для ног под сиденьем сделать не менее 1/3 глубины сидения. Осуществить плавный переход между уровнями.	СП 59.13330.2016 СП 136.13330.2012 СП 140.13330.2012 ОДМ 218.2.007-2011	III кв. 2023г	Зам. проректора по РИК	
2.9	Реконструкция площадки на территории университета перед входом с согласованием с экспертами системы сертификации РОСС RU.И1871.04ИДН: установка вертикального подъемника с платформой; установка средств диспетчерского и визуального контроля, с выводом информации на удаленное автоматизированное рабочее место оператора; рядом с платформой обустроить звонок, номер телефона вызова персонала и знак, указывающий на доступность МГН.	СП 59.13330.2016 п.5.1.11 ГОСТ Р 566421-2015, ГОСТ Р 55555-2013 ПП РФ от 24.06.2017 №743	IV кв. 2023г	Зам. проректора по РИК	Повышение уровня доступности учебного комплекса
2.10	Привести в соответствие вход в актовй зал: устранить одиночную ступень перед входной дверью; продублировать лестницу пандусом, согласно требованиям; установить поручни у лестницы, согласно требованиям, предусмотреть в полотнах наружных дверей смотровые панели	СП 59.13330.2016	III кв. 2023г	Зам. проректора по РИК	
3. Пути движения. Входная группа					
3.1	Установить поручни на лестничном марше входной группы в соответствии с ГОСТ Р 51261-2017 (в т.ч. дополнительные разделительные)	СП 59.13330.2016 п. 6.1.2	IV кв.2020 г.	Зам. проректора по РИК, главный инженер	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065
3.2	Оборудовать вход в корпус тактильной информационной вывеской с применением шрифта Брайля, содержащей	ГОСТ Р 51671-2015 СП 31-102-99	II кв.2021г	Зам. проректора по РИК	

	информацию о наименовании, контактных телефонах и графике работы. Обеспечить освещение вывески на все время работы учреждения. Визуальные средства отображения информации, приспособленные для тактильного восприятия (контакта), разместить в зоне путей движения на высоте от 1,2 до 1,6 м п.6.18 ГОСТ Р 51671-2015	СП 136.13330.2012 п. 10.4.2			Гражданский кодекс РФ) Повышение качества услуг Понижение рисков Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ) Повышение уровня доступности учебного комплекса
3.3	Нанести тактильные наземные указатели, предупреждающие о наличии входа на объект.	СП 59.13330.2016 п. 5.1.10, п. 5.1.12	II кв. 2021г.	Зам. проректора по РИК	
3.4	Нанести на проступи краевых ступеней каждого лестничного марша полосу, контрастную с поверхностью ступени	СП 59.13330 2016	II- III кв. 2020г.	Зам. проректора по РИК	
3.5	Дверные наличники или края дверного полотна и ручки обозначить отличным от дверного полотна контрастным цветом	СП 59.13330 2016	IV кв. 2020г.	Зам. проректора по РИК	
3.6	Нанести на прозрачные полотна всех входных дверей (в том числе дверей тамбура) и ограждений (перегородки) яркую контрастную маркировку на двух уровнях	СП 59.13330 2016	II кв. 2020г.	Зам. проректора по РИК, Комендант корпуса	
3.7	Приобретение мобильного подъемного (вертикального, наклонного или гусеничного) устройства (ступенькоход) или оборудование пандуса для входа в здание.	СП 59.13330 2016	III кв. 2020г.	Зам. проректора по РИК	
3.8	Привести в соответствие установленные пандусы у крыльца корпуса	СП 59.13330 2016	IV кв.2020г.	Зам. проректора по РИК, Главный механик	
3.9	Установить доводчики, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд и с усилением не более 19,5 Нм	СП 59.13330 2016	III кв. 2021г.	Зам. проректора по РИК	
3.10	Установить на входах устройства системы «Говорящий город» для ориентирования лиц с нарушением зрения, при этом в текстовом сопровождении устройство должно информировать о порядке входа, наличии звонка вызова помощника для обслуживания инвалидов, расположение зоны оказания услуги	СП 136.13330.2012.	II кв. 2022г	Главный инженер, Директор ЦНИТ	
3.11	В целях оказания помощи в преодолении препятствий, установить на входах у основания лестниц, а также у основания пандуса кнопку вызова персонала на высоте от 0,85 до 1,1 м, выделить ее контрастным цветом	СП 59.13330 2016	III кв. 2020г.	Зам. проректора по РИК	

3.12	Закрепить резиновые коврики на ступенях лестниц и у входа	СП 59.13330.2016 п.6.2.7	II кв. 2020г.	Зам. проректора по РИК	
3.13	Установка тактильных символов у входных дверей, указывающую доступность объекта.	СП 59.13330.2016 п.6.1.7	Установить после адаптации для отдельных категорий.	Главный инженер. Комендант корпуса	Повышение уровня доступности учебного комплекса
3.14	Покрыть поверхность входных площадок, ступеней и пандусов антискользящим составом.	СП 59.13330 2016 п.5.1.16	II кв. 2021г.	Главный инженер. Комендант корпуса	Понижение рисков
3.15	Обеспечить высоту порога входной двери не более 0,014 м.	СП 59.13330 2016 п.6.1.5	II кв. 2020г	Зам. проректора по РИК	
3.16	Маркировать контрастно с окружающим фоном перекладины турникетов, установить символы, указывающие на доступность для инвалида на коляске	СП 59.31 102-99 табл.9.2	II кв. 2020г.	Зам. проректора по РИК	Повышение уровня доступности учебного комплекса
3.17	Установить информационную тактильную схему движения, отображающую информацию о помещениях в здании и на путях эвакуации	СП 59.13330 2016 п.8.1.6	II кв. 2021г	Зам. проректора по РИК	Повышение уровня доступности учебного комплекса
4. Пути движения внутри здания.					
4.1	Установить информационную тактильную мнемосхему (схему движения), отображающую информацию о помещениях в здании и путях к ним. Мнемосхему разместить с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м от входа на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола. Рядом с мнемосхемой уставить тактильный знак пиктограмма «i» (информация).	СП 59.13330.2016	IV кв. 2021г.	Зам. проректора по РИК	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
4.2	Установить барьеры, ограждения под маршем открытой лестницы и вдоль коридора к актовому залу препятствующие доступу инвалидов в эту зону	СП 59.13330.2016 п. 6.2.6	II кв.2020г	Зам. проректора по РИК	
4.3	Нанести на прозрачные полотна дверей и ограждений (перегородок) яркую контрастную маркировку на двух уровнях) в форме желтого круга.	СП 59.13330 2016 СП 136.13330 2012	II кв.2020г.	Зам. проректора по РИК	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
4.4	На поступях первой и последней ступеней лестничных маршей (нанести полосу, контрастную с поверхностью ступени).	СП 59.13330.2016 п.5.1.12	II кв.2021г.	Зам. проректора по РИК	
4.5	Приобретение мобильного гусеничного устройства (ступенькоход).	СП 59.13330.2016 п. 6.2.8 и п.6.2.13	II кв. 2020г.	Зам. проректора по РИК	

4.6	Покрыть поверхность напольного покрытия и покрытия лестничных маршей антискользящим составом.	СП 59.13330 2016 п.5.1.16	III кв. 2022г.	Зам. проректора по РИК	Повышение уровня доступности учебного комплекса
4.7	Установить предупреждающие тактильные напольные указатели перед лестничными маршами.	СП 59.13330.2016 п.6.2.3	IV кв.2021г.	Зам. проректора по РИК	
4.8	Установить опорные поручни соответствующие требованиям ГОСТ Р 51261-2017 вдоль обеих сторон всех внутренних лестниц на высоте 0,9 м; с горизонтальными завершающими частями; непрерывные; концы поручней скруглены.	СП 59.13330.2016	IV кв.2022г.	Зам. проректора по РИК	
4.9	Предусмотреть размещение не менее одного места для инвалида на кресле-коляске. Место ожидания должно быть с подлокотниками.	СП 59.13330.2016	IV кв.2023г.	Зам. проректора по РИК	
4.10	Приобрести перекатной и приставной пандусы для преодоления порогов и перепадов высот с уклоном не менее 1:10	СП 59.13330.2016	IV кв.2021г.	Зам. проректора по РИК	
4.11	Нанести рельефные обозначения на поверхности поручней	СП59.13330.2016 п.6.2.12.	IV кв. 2020г.	Зам. проректора по РИК	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
4.12	Установить комплект устройств системы «Говорящий город» для ориентирования лиц с нарушением зрения, при этом в текстовом сопровождении устройство должно информировать о местоположении винтовой (опасной) лестницы, наличии звонка вызова помощника для обслуживания инвалидов, расположение зоны оказания услуги	СП 136.13330.2012.	IV кв.2021г	Зам. проректора по РИК Директор ЦНИТ	
4.13	Оборудовать холл тактильной информационной вывеской с применением шрифта Брайля, содержащей информацию о наименовании, контактных телефонах и графике работы. Обеспечить освещение вывески на все время работы учреждения. Визуальные средства отображения информации, приспособленные для тактильного восприятия (контакта), разместить в зоне путей движения на высоте от 1,2 до 1,6 м п.6.18 ГОСТ Р 51671-2015	ГОСТ Р 51671-2015 СП 31-102-99 СП 136.13330.2012 п. 10.4.2	IV кв. 2022г.	Зам. проректора по РИК	Повышение уровня доступности учебного комплекса
4.14	Создание инклюзивного кабинета на первом этаже для занятий в них инвалидов различных нозологий	СП 59.13330.2016 п.8.2.2, СП 138.13330.2012 п. 4.9	IV кв. 2021г	Проректор по учебной работе Директор ЦНИТ	
4.15	Установка вдоль открытых краев лестниц (не примыкающих к стене) бортов высотой 0.02м для	СП 59.13330.2016 п. 6.2.8	II кв. 2020г	Зам. проректора по РИК	Обеспечение мер предупреждения

	предотвращения соскальзывания трости и ноги				причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
4.16	Установить доводчики, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд и с усилением не более 19,5 Нм	СП 59.13330 2016	II кв. 2021г.	Зам. проректора по РИК	
4.17	Демонтировать зеркала в холле	СП 59.13330 2016	II кв. 2020г	Зам. проректора по РИК	
4.18	Установить ограждения у панорамных окон на этажах	ФЗ от 02.07.2013 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (ст.30 п. 5.3)	IV кв. 2021г	Зам. проректора по РИК	
5. Зона целевого назначения					
5.1	В зоне информации (информационные стенды), у столовой, у кабинетов, прилавков библиотеки обеспечить наличием материалов, выполненных с применением шрифта Брайля. Установить информационные таблички, в том числе выполненные с применением шрифта Брайля в местах где их нет	СП 136.13330.2012	IV кв. 2021г.	Зам. проректора по РИК	Повышение уровня доступности учебного комплекса Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
5.2	Оборудовать в буфете, аудиториях, актовом зале специально выделенные места для представителей МГН	СП 138.13330.2012 п.4.23, п.4.24	III кв. 2021г.	Зам. проректора по РИК, Проректор по учебной работе	
5.3	Установить световой сигнализатор звонка и световую сигнализацию об эвакуации для инвалидов с нарушением слуха.	СП 59.13330.2016	IV кв. 2022г	Начальник отдела комплексной безопасности	
5.4	В раздевалках при спортзале оборудовать зоны размещения кресел-колясок из расчета 0,8 м. Крючки для хранения одежды установить на высоте не более 0,8 м над уровнем пола.	СП 31.112.2004	IV кв. 2022г	Зам. проректора по РИК	
5.5	Приобрести специальные технические устройства и сервисы для посетителей/ студентов с дефектами слуха и зрения (тифлооборудование)	СП59.13330.2016	IV кв. 2021г.	Директор ЦНИТ	
5.6	Переоборудовать поверхность стоек касс, кафетерия, прилавка барной стойки, прилавка гардероба, прилавка библиотеки до высоты 0,8-0,85м над уровнем пола.	СП59.13330.2016 СП 136.13330.2012	IV кв. 2022г.	Зам. проректора по РИК	

5.7	Нанести на прозрачные полотна дверей буфета яркую контрастную маркировку	СП 59.13330 2016 СП 136.13330 2012	II кв.2021г.	Зам. проректора по РИК	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
5.8	Дверные наличники или края дверного полотна и ручки обозначить отличным от дверного полотна контрастным цветом	СП 59.13330 2016	IV кв. 2021г.	Зам. проректора по РИК	
5.9	Заменить дверные полотна на двери шириной 0,9 м.	СП 59.13330.2016	IV кв.2022г.	Зам. проректора по РИК	
5.10	Приобрести перекатной и приставной пандусы для преодоления порогов и перепадов высот с уклоном не менее 1:10, выступы и пороги высотой выше 0,014м выделить контрастно.	СП 59.13330.2016	IV кв.2021г.	Зам. проректора по РИК	
5.11	Отдельно стоящие колонны: оборудовать углы колонн защитными уголками контрастного цвета для минимизации травмирования обучающихся, посетителей, сотрудников.	СП 59.13330.2016 п. 6.2.6 СП 136.13330.2012 п. 6.10, п.10.2.10, табл.10.2	II кв.2021г	Зам. проректора по РИК	
5.12	Установить в буфете раковину для мытья рук, соответствующую нормам, 1 кран на 20 посадочных мест, установить электрополотенца (не менее 2). У раковин установить поручни, отвечающие требованиям ГОСТ Р 51261-2017 п.5.2.8.9.	СанПиН 2.4.5 2409-08 п.3.4	II кв.2020г	Зам. проректора по РИК	Повышение уровня доступности учебного комплекса
5.13	Заменить двери между лестницами на пути в столовую рольставнями.		II кв.2021г	Зам. проректора по РИК	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
5.14	На поступях первой и последней ступеней лестничного марша, ведущего в спортивный зал нанести полосу, контрастную с поверхностью ступени.	СП 59.13330.2016 п.5.1.12	III кв.2020г.	Зам. проректора по РИК	
5.15	Заменить опорные поручни на поручни, соответствующие требованиям ГОСТ Р 51261-2017 вдоль обеих сторон всех внутренних лестниц на высоте 0,9м; с горизонтальными завершающими частями; непрерывные; концы поручней скруглить.	СП 59.13330.2016	IV кв.2023г.	Зам. проректора по РИК	
Концертный зал					
5.16	Выделить и обозначить соответствующим символом места для инвалидов на креслах-колясках	СП 59.13330.2016 п.8.6.3	IV кв. 2021г.	Зам. проректора по РИК	Повышение уровня доступности учебного комплекса
5.17	Установить систему усиления звука, индивидуального и коллективного пользования. Оборудовать места для лиц с	Приказ Минобрнауки России № 1309	IV кв. 2022г.	Зам. проректора по РИК	


	дефектами слуха на расстоянии не более 3 м от источника звука.	от 09.11.2015 СП138.13330.2012		Директор ЦНИТ	
5.18	Установить табло «бегущая строка» с комплектом пассивного и активного коммутационного оборудования для подключения.	СП59.13330.2016	IV кв. 2022г.	Зам. проректора по РИК Директор ЦНИТ	
5.19	Приобретение мобильного подъемного устройства для обеспечения доступа на сцену инвалиду на кресле-коляске	СП 59.13330.2016 п. 6.2.8 и п.6.2.13	IV кв. 2020г.	Зам. проректора по РИК	
5.20	Установить поручни соответствующие требованиям ГОСТ Р 51261-2017 со стороны стены вдоль лестниц, ведущих на сцену	СП 59.13330 2016 п.6.1.2	IV кв.2022г.	Зам. проректора по РИК	
Спортивный зал					
5.21	Оборудовать лестницу в спортивный зал пандусом или подъемным устройством	СП 59.13330 2016 п.5.1.14	IV кв. 2020г.	Зам. проректора по РИК	Повышение уровня доступности учебного комплекса
5.22	Маркировать краевые ступени лестниц в спортивный зал контрастными полосами	СП 59.13330 2016 п. 6.2.28 и 6.2.29	III кв. 2020г.	Зам. проректора по РИК	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
5.23	В женской раздевалке контрастно обозначить зоны риска (отдельно стоящая колонна)	СП 59.13330 2016 п.6.2.6 СП 136.13330 2012 п.6.10, п.10.2.10, табл. 10.2	III кв. 2020г.	Зам. проректора по РИК	
5.24	В раздевалке (мужской, женской) оборудовать места для МГН (зона расположения кресел-колясок, индивидуальные шкафы для хранения костылей и протезов, крючки на высоте не более 1,2 м, таблички с рельефным шрифтом Брайля, зоны для проезда/разворота)	СП 31.31.112.2004 табл. 5.1, СП 35-115 2006 табл. 7.2, СП 59.13330 2016 п.6.5.9, п. 6.2.2 СП 136.13330 2012	III кв. 2022г.	Зам. проректора по РИК	
5.26	Установить перекатный пандус на входе в спортивный зал	СП 59.13330 2016 п.6.2.4	III кв. 2020г.	Зам. проректора по РИК	Повышение уровня доступности учебного комплекса
6. Санитарно-бытовые помещения.					
6.1	Установить у дверей со стороны ручки информационные таблички, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом.	СП 59.13330.2016 п.6.3.6	III кв. 2020г.	Зам. проректора по РИК	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в

6.2	<p>Оборудовать санузел, адаптированный для нужд инвалидов всех категорий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина дверного проема не менее 0,9м и высота порогов более 0,014 м (п.6.3.3); - наличие информационной таблички, выполненной с рельефно-точечным и рельефно-графическим способом; - наличие специального сантехнического оборудования (унитазы, писуары, смесители (однорычажные или сенсорные), раковины для ММГН); - наличие опоры для спины у унитаза; - наличие оборудование для закрывания двери; - наличие опорных поручней для раковины, унитаза, писуара (п.6.3.); - наличие кнопки вызова персонала (п.6.5.8); - установка специальных крючков для костылей для инвалидов с нарушением функции зрения; - наличие педального ведра, держатели для туалетной бумаги, бумажные полотенца, мыло; - наличие пиктограмм на дверях - обеспечить контрастность в применяемом оборудовании; 	<p>СП 59.13330.2016 СанПиН 983-72 СП 136.13330.2012 п. 8.10</p>	IV кв. 2021г.	Зам. проректора по РИК	будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
6.3	<p>Адаптировать душевые и санузлы спортивного зала:</p> <ul style="list-style-type: none"> - установить поручни в душевых спортивного зала; - установить закрепленные на стене складные сидения, расположенные на высоте не более 0,48 м от уровня поддона в душевых спортзала; - установка легко управляемые приборы и механизмы, П-образных ручек; - закупить сменные кресла-коляски для влажных помещений. 	<p>СП 59.13330 2016 П. 6.3.3 П.6.3.5 ГОСТ Р 51261-2017</p>	III кв. 2022г.	Зам. проректора по РИК	
7. Пути эвакуации.					
7.1	<p>Дверные проемы эвакуационных и аварийных выходов обозначить по контуру элементами из фотолюминесцентного материала.</p>	<p>СП 59.13330 2016 ГОСТ Р 12.2.143-2009 ССБТ</p>	IV кв. 2021г.	Начальник отдела комплексной безопасности	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
7.2	<p>На проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационных лестниц нанести контрастные или контрастные фотолюминесцентные полосы в соответствии с требованиями.</p>	<p>СП 59.13330.2016 п. 6.2.8</p>	IV кв. 2021г.	Начальник отдела комплексной безопасности	

7.3	Установить ограждение с поручнями на площадке эвакуационного выхода. Отремонтировать повреждение покрытия на площадке. Нанести яркую контрастную маркировку на первую и последнюю ступень шириной 0,1м на расстоянии от края проступи 0,03-0,04м.	ГОСТ Р 51261-2017 СП 1.13130.2009	IV кв. 2022г.	Зам. проректора по РИК	
7.4	Приобрести эвакуационное лестничное кресло (стул).	СП 136.13330.2012	III кв. 2020г.	Начальник отдела комплексной безопасности	
7.5	Двери эвакуационных выходов на путях эвакуации оборудовать ручками нажимного действия (открываться простым нажатием на рычаг типа горизонтальной планки «антипаника»)	СП 59.13330.2016 п.6.1.5	III кв. 2022г.	Начальник отдела комплексной безопасности	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
7.6	По обеим сторонам полотен дверей, являющихся исключительно эвакуационными, установить световые маяки, которые подключены к системе аварийной сигнализации.		IV кв. 2020г.	Начальник отдела комплексной безопасности	
7.7	На открытых площадках установить ограждения высотой 1,2м с перилами	СП1.13130.2009	IV кв. 2023г	Зам. проректора по РИК	
7.8	Приобрести перекатной и приставной пандусы для преодоления порогов и перепадов высот с уклоном не менее 1:10	СП 59.13330.2016	IV кв.2023г.	Зам. проректора по РИК	
7.9	Установить маркер обозначающий местонахождение плана эвакуации	ГОСТ Р 12.2.143-2009 п.6.2.10	II кв. 2021г	Начальник отдела комплексной безопасности	
7.10	Очистить пути эвакуации от посторонних предметов	ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 п. 36	II кв.2020г	Начальник отдела комплексной безопасности	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
7.11	Расширить дверные проемы до значения 1,2 м в свету	СП 1.13130.2009 СП 59.13330.2016 п.6.1.5	IV кв.2023г	Зам. проректора по РИК	

7.12	Приобрести технические средства (визуальные, тактильные, радио) информирования, ориентирования и сигнализации, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания различных категорий инвалидов и МГН, на путях их движения.	СП 59.13330.2016 П.6.5.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009	IV кв.2021г	Начальник отдела комплексной безопасности	
7.13	Установить высоко и низко расположенные направляющие линии с информацией о направлении движения к эвакуационным выходам. Максимальная высота низкорасположенных знаков должна быть выше уровня пола на 0,4м.	ГОСТ Р 12.2.143-2009 п.6.6.4	IV кв.2021г	Начальник отдела комплексной безопасности	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)

Проректор по стратегическому развитию



Ю.Н. Журавлев